

■計測機器と専用CTについて

CTはその仕様によって出力信号の特性が変わるため、特性に合わせた計測機器の選定が必要です。以下の表をご参照のうえ、正しい組み合わせで計測機器とCTの選定を行ってください。

計測器	CT	専用CT (5A用)				専用CT				汎用CT		
		CTL-10CLS9			WRCT	WCCT	WCCT	CTT-36CLS9	WCTF		CTL	WCT-2CR
		00	-/02/03/05	L0/L2/L3	005-W	005-K	100/250-K	400/600	□A-K	□A-N	24/36/60/100CL	
WTM-DMD6□												
WTM-PE6	○							○		△※	△※	
WJF-PA2/34										○	○	
WJF-PE4		○			○	○	○	○		△※	△※	
WJF-CT4										○	○	
WJF-AE8		○			○	○	○			△※	△※	
WKM-PX/PA										○	○	
WKM-PE		○										
WKD-PA34					○	○	○			△※	△※	
WCD		○			○	○	○	○		△※	△※	
WRMC-PA/PE		○			○	○	○			△※	△※	
WRMP-PA		○			○	○	○			△※	△※	
WPC-PE1□P	○							○		△※	△※	
WLD-PA□□			○						○			
WMS-PE1	○							○		△※	△※	
WMS-PE6	○							○		△※	△※	

※専用CT (5A入力) と組み合わせで使用可能